



SALE PRE OWNED

**wauquiez PRETORIEN**

**45 000 € All Tax Included**

## Specifications

YEAR

1981

LENGTH

10.80

WIDTH

3.60

DRAFT

1.85

GUESTS CRUISING

6

ENGINE MANUFACTURER

1

HORSE POWER

1 X 28 CV

### General

---

TYPE	BRAND	MODEL	GUESTS CRUISING
Sailboat	wauquiez	PRETORIEN	6
FLAG	CURRENT LOCATION		
FR	TAHITI		

### Engine room

---

ENGINE	NUMBER OF ENGINES HORSE POWER (CV)	ENGINE YEAR	FUEL
1	1 x 28	1990	Diesel




















Configuration mouillage "pluie"  
ouverture table en quelques secondes



Moustiquaire "facile"  
Loch, anemometre, sondeur, pilote auto



"Grand cockpit" confortable, Dossiers sur filières  
2019 Teck changé , etanchéité coffres refaite





Recuperation eau sur bimini et taud  
Antenne WIFI Bullet, eolienne Aerogen 6



Grand Carré, configuration table




Grand Carré, configuration couchage  
banquette (celle que l'on préfère...)



Vaigrage polyester, facile d'entretien...









Cuisinière entièrement fonctionnelle,  
Grille tres bon inox (recup Force 10),  
Chapeau bruleurs neufs




Table à carte "Classique" des voiliers de cette génération  
GPS Garmin couplé Récepteur AIS  
Souris GPS mc marine pour PC compatible linux



Tableau électrique d'origine, VHF mssi,  
éclairage double couleur,  
contrôleur batterie victron  
autoradio, prise charge USB







Grand couchage (2m aux épaules)











Circuit refroidissement entièrement refait 2019  
Joint de saildrive recent (deux ans)



Annexe 3Dtender ultralight 270 neuve (30kg)  
Moteur yamaha enduro 8cv



Taravao apres les grains...



Traitement osmose  
Reimpregnation resine polyester  
+ 2 couches de mat polyester  
juste avant les 2 couches de primaire epoxy

Gel coat tableau arriere refait  
Reprises sur petites blessures coques






Traitement osmose  
Mesure humidité pendant  
les 6 mois de séchage...  
C'est enfin bon



CORPS MORT RENOVE 2024-  
(Emerillon, manilles, bouées, épissure sur l'ausière)



Changement teck cockpit (2018)  
Lattes collées : plus de fuites dans les coffres...



Verin/secteur de barre lecomble et scmitt 4-0ST16  
Capteur angle de barre raymarine  
Un deuxième de secours a bord







Desalinisateur katadyne (5l/h) membrane recente 2023



Zone technique cabine arriere...au sec  
Girocompas raymarine EV1



Zone technique cabine arriere...au sec  
Regulateur panneaux solaire MPPT 15 A



Zone technique cabine arriere...au sec  
Onduleur Cristec 400W  
Commutateurs batteries/coupe circuit onduleur



